

生産終了品 外形寸法図

電磁接触器

mm

K


電磁接触器

電磁開閉器


サーマルリレー

オプション

外形寸法図



mm



電磁接触器

mm

K


電磁接触器

電磁開閉器


サーマルリレー

オプション

外形寸法図



mm





(W=)は使用可能圧着端子最大幅を示します。


電磁接触器

mm


MP-50S



端子配置図





接点構成図



※破線内は補助接点サイドユニットを付けた場合


mm

MP-65HA




●66×78の取付穴は袋穴です。ドライバー等で穴を明けて使用してください。

端子配置図



接点構成図



補助接点4a4bの場合この接点が追加されます。なお追加補助接点だけの別売りもしており、ワンタッチで取付できます。

電磁接触器

mm

K


電磁接触器

電磁開閉器


サーマルリレー

オプション

外形寸法図



mm



(W=)は使用可能圧着端子最大幅を示します。

電磁接触器

mm

K


電磁接触器

電磁開閉器


サーマルリレー

オプション

外形寸法図



mm



電磁接触器

mm

K

電磁接触器

電磁開閉器

サーマルリレー

オプション

外形寸法図

外形寸法	穴明寸法
<p>MP-300HA、400HA</p> <p>補助接点4a4b付の場合189</p> <p>主端子 M12オルト (W=44)</p> <p>補助端子 M3.5オルト (W=7.8)</p> <p>コイル端子 M3.5オルト (W=7.8)</p> <p>4-M8ねじ穴</p>	
端子配置図	接点構成図
	<p>追加補助接点ユニット</p> <p>補助接点4a4bの場合この接点が追加されます。なお追加補助接点だけの別売りもあり、ワンタッチで取付できます。</p>

(W=)は使用可能圧着端子最大幅を示します。